



## Comunicado



### ACTORES QUE INTERACTÚAN CON EL SISTEMA RUNT Novedades BridgeRunt2.0: Verificación de componentes biométricos Comunicado 103 - 07 de julio de 2026

La Concesión RUNT 2.0 S.A.S. se permite informar que, en el marco de la transición hacia la nueva versión de **BridgeRunt2.0.**, es necesario que todos los actores del sistema validen los componentes técnicos que integran sus kits biométricos y periféricos, con el fin de asegurar su correcta operación cuando se dé el cambio.

Cabe destacar que esta actualización se implementará de forma gradual y por tipo de actor; este cambio será comunicado por la Concesión RUNT 2.0 con anterioridad y por los canales oficiales.

#### Puntos clave para migrar a BridgeRunt2.0

- Esperar la fecha e instrucción de la Concesión RUNT 2.0 para realizar el cambio de Bridge.
- **Estado de proveedores:** Actualmente se cuenta con 6 proveedores biométricos autorizados (**Homini, Identica, Indeevo, Grupo Digital, ABC Polyservices (antes KeyStone) y Robotec**). Si bien se han adelantado pruebas exitosas con la mayoría de ellos, los proveedores **Robotec** y **ABC Polyservices** aún no han iniciado su proceso de pruebas de compatibilidad con el **BridgeRUNT2.0**.
- **Etapas de transición:** En la primera etapa de implementación, el **BridgeRUNT2.0** permitirá el funcionamiento de los dispositivos biométricos y periféricos actuales que tengan cada uno de los actores.
- **Migración definitiva:** Con previo aviso, la **Concesión RUNT 2.0 S.A.S.** informará la finalización de la etapa de transición, momento en el cual el sistema solo permitirá la operación con los dispositivos que hayan sido certificados como compatibles con el **BridgeRUNT2.0**.

A continuación, se detalla el listado de biométricos, lectores, cámaras y pads de firma, especificando su estado de compatibilidad con **BridgeRunt2.0**.

PROVEEDOR	DISPOSITIVO	REFERENCIA	ETAPA DE TRANSICIÓN	COMPATIBILIDAD BRIDGERUNT2.0
Identica	Huellero	IDMATCH3 V1	✓	✗
Identica	Huellero	IdemiaMSO1300 E2 (Safran)	✓	✗
Identica	Huellero	IdemiaMSO1300 E3 (Safran)	✓	✓
Identica	Huellero	MSO1300 E4	✓	✓
Identica	Huellero	Miaxis	✓	✗
Identica	Pad Firma	Epad-ink	✓	✓
Identica	Pad Firma	Signotec	✓	✗
Identica	Lector	Datalogic Gryphon GD4400	✓	✗
Identica	Cámara	Creative VF0280	✓	✗
Identica	Cámara	Logitech C920	✓	✓
Bimini	Huellero	Bimini Slim S	✓	✗
Bimini	Pad Firma	Wacom STU - 540	✓	✓
Bimini	Cámara	Logitech C930e	✓	✓
Indeevo	Huellero	Futronic FS88H	✓	✗
Indeevo	Pad Firma	Epad-ink VP9805	✓	✓
Indeevo	Lector	Symbol DS6708	✓	✗
Indeevo	Cámara	Logitech C920	✓	✓
Homini	Huellero	Futronic FS88H	✓	✗
Homini	Pad Firma	Epad-ink VP9805	✓	✓
Homini	Lector	Motorola DS9208	✓	✗
Homini	Cámara	Logitech C920	✓	✓

Teniendo en cuenta la tabla anterior, es fundamental que todos los actores verifiquen los dispositivos biométricos y periféricos que poseen actualmente en sus sedes; en caso de

identificar que algún dispositivo corresponde a los modelos señalados como no compatibles con **BridgeRunt2.0.** (marcados con **X** en el recuadro anterior), deberán iniciar oportunamente el proceso de actualización tecnológica directamente con su proveedor.

**La Concesión informará a través de sus canales oficiales la fecha de la instalación del nuevo BridgeRunt2.0. para cada actor.**

Realizar esta gestión a tiempo garantizará la continuidad de sus operaciones en la plataforma **RUNTPRO** cuando entren en vigor los nuevos lineamientos y se restrinja el uso de componentes no compatibles.

**¡Avancemos juntos!**

*Para cualquier información adicional favor comunicarse con nuestro centro de contacto:*

*Línea nacional: 01 8000 93 00 60*

*Línea en Bogotá: 6014232221*

**Concesión RUNT 2.0 S.A.S.**  
Av. Calle 26 #59-41/65  
Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI)  
PBX: (+57) 601 587 0400 Bogotá D.C. – Colombia.  
Centro de contacto: 018000930060  
[www.runt.gov.co](http://www.runt.gov.co)



Concesión RUNT 2.0 S.A.S  
Av. calle 26 N°59-41, Bogotá,

[Unsubscribe](#)